


STIHL 4910 500 8000



Instruction Manual	Інструкція з експлуатації
Gebrauchsanleitung	օգնության հրցուց
Notice d'emploi	Kullanma talimatı
Manual de instrucciones	説明書
Uputa za uporabu	操作说明书
Skötselanvisning	取扱説明書
Käyttöohje	Instrukcja użytkowania
Istruzioni d'uso	Ръководство за употреба
Betjeningsvejledning	Kasutusjuhend
Bruksanvisning	Ekspluatavimo instrukcija
Návod k použití	Upustvo za upotrebu
Használati utasítás	Navodilo za uporabo
Instruções de serviço	Упатство за употреба
Návod na obsluhu	Instrukcijuni de utilizare
Manual de instruções de serviços	Upustvo za upotrebu
Handleiding	Navodilo za uporabo
Инструкция по эксплуатации	Упатство за употреба
Lietošanas instrukcija	





1 Důležité konstrukční prvky

Obrázek 1a, obrázek 1b

- 1) Hadice pro čištění trubek
- 2) Spojka
- 3) Značka
- 4) Tryska s pružinou pro odstraňování ucpání v potrubích a odpadních nebo spádových trubkách
- 5) Tryska k čištění potrubí a odpadních nebo spádových trubek

2 Varovné symboly

TYTO POKYNY SI ULOŽITI



Vzhledem k tomu, že se souprava pro čištění trubek, která je popsána v tomto návodu, používá společně s vysokotlakým čističem, který může vytvářet silný vodní proud, je nutné pro snížení nebezpečí úrazu učinit speciální bezpečnostní opatření.



Je důležité, aby si uživatel tato bezpečnostní opatření a varovné odkazy v tomto návodu a v návodu k použití vysokotlakého čističe přečetl, zcela jím porozuměl a dodržoval je. Pročtěte si oba dokumenty před použitím a pravidelně také později. Nedbalí nebo nesprávné použití můžezpůsobit těžké či smrtelné úrazy. Nikdy nezapoujíte soupravu pro čištění trubek bez návodu.

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

3.1 Bezpečnostní opatření

▲ VAROVÁNÍ

- Pro snížení rizika očních úrazů:



- Noste vždy ochranné brýle, které jsou nárazuvzdorné a je na nich uvedeno označení, podle kterého odpovídají ANSI Z87 "+"(USA), EN 166 (Evropa) nebo vaši národní normě. Nositelé optických brýlí (Rx) by měli nosit takové ochranné brýle, které mohou být nošeny přes optické brýle, aniž by optické brýle nebo správně usazení ochranných brýlí narušovaly.

- Nezúčastněné osoby, zejména děti, a zvířata nepouštět do pracovního prostoru. Nenechávejte nikdy vysokotlaký čistič za jeho chodu bez dohledu.
- Nikdy nenechávejte nezletilé osoby obsluhovat vysokotlaký čistič.
- Nikdy nepřepínejte vaše sily. Bezpečně vždy stojíte a udržujete rovnováhu. Mimořádná opatrnost je nutná za kluzkých podmínek. Nikdy nepoužívat vysokotlaký čistič, pokud stojíte na žebříku nebo na jiném nejistém povrchu či podkladu.
- Za účelem snížení rizika těžkých řezných ran nebo jiných tělesných úrazů působením kapalin vypněte vysokotlaký čistič, odbourejte tlak v systému a zablokujte ovladač stříkací pistole dříve, než budete montovat, seřizovat nebo odstraňovat soupravu pro čištění trubek.
- Za účelem snížení rizika řezných ran a působením kapalin pod pokožku se postřikovací paprsek nikdy nesmí namířit ani proti samotnému uživateli, ani proti jiným osobám nebo zvířatům. Během provozu dodržujte vzdálenost rukou, nohou a jiných částí těla od stříkací trysky. Pokud došlo k úrazu a zdá se, že postřikovací kapalina pronikla do pokožky, vyhledejte pohotovostního lékaře. Neošetřujte je jako běžné pořezání.

4 Pracovní postup

- Silný vodní paprsek ze stříkací trysky produkuje reakční síly. Když se stiskne ovladač stříkací pistole pokud hadice na čištění trubek ještě není v trubce, může sebou hadice na čištění trubek nekontrolovaně házet kolem dokola. Uživatel může ztratit kontrolu nad hadicí pro čištění trubek. Uživatel může být těžce zraněn a může dojít ke vzniku věcných škod.
- Ve velké trubce může hadice na čištění trubek změnit uvnitř trubky směr a vymrštit se z trubkového otvoru ven. Uživatel může ztratit kontrolu nad hadicí pro čištění trubek. Uživatel může být těžce zraněn a může dojít ke vzniku věcných škod.
 - Trubku pozorně sledujte.
 - Pokud tryska hadice pro čištění trubek z trubky vyklouzne:
 - Pusťte ovladač stříkací pistole.
 - Zablokujte ovladač stříkací pistole.
 - Vypněte vysokotlaký čistič.
- Nikdy nepoužívejte vaši soupravu na čištění trubek pokud byla pozměněna, poškozena, bylo neodborně provedeno seřízení nebo údržba, a nebo není kompletně a bezpečně namontována. Před započetím práce se ujistěte, že je souprava na čištění trubek řádně nainstalována a zajištěna, a že všechny díly a součásti dokonale fungují. Nikdy nepřekročte maximální provozní tlak nebo maximální dovolenou teplotu,  5.
- Abyste zabránili riziku ztráty kontroly nad strojem a riziku úrazů, nikdy neprovozujte vysokotlaký čistič pokud je ovladač stříkací pistole nainstalován v otevřené poloze. Nikdy neprovádějte změny na ovládacích prvcích vysokotlakého čističe nebo na soupravě pro čištění trubek.
- Je vhodná pouze pro použití s vysokotlakými čističi STIHL série RE. Použití s jinými vysokotlakými čističi může zvýšit riziko osobních a věcných škod.
- Hadice, přípojky, spojky a jiné příslušenství musejí být pro maximální teplotu a maximální tlak (psi/bary) používaného vysokotlakého čističe povoleny. Nikdy

nepřekročte maximální provozní tlak nebo maximální dovolenou teplotu, které jsou uvedeny pro soupravu na čištění trubek.

UPOZORNĚNÍ

- Ke snížení rizika poškození nesmíte soupravu pro čištění trubek používat a skladovat za mrázivých teplot. Stroj skladujte na suchém, bezpečném místě, nepřístupném pro děti nebo jiné, neautorizované uživatele.

3.2 Řádné používání

Souprava pro čištění trubek je vhodná pro čištění a pro odstraňování materiálu z ucpaných potrubí, odtoků nebo dešťových svodů.

4 Pracovní postup

4.1 Ovládání

Obrázek 2

- Připevněte spojku podle vyobrazení na stříkací pistoli.

Obrázek 3

- Zasuňte hadici na čištění trubek až po značku (3) do trubky dříve než zapnete vysokotlaký čistič a než stisknete ovladač stříkací pistole.

Obrázek 4

- Zasuňte hadici pro čištění trubek do trubky.

Obrázek 5

- Jakmile je značka (3) při vytahování hadice pro čištění trubek z trubky viditelná:
 - Pusťte ovladač stříkací pistole.
 - Vypněte vysokotlaký čistič.
 - Zavřete vodní kohout.
 - Zaktivujte stříkací pistoli: vodní tlak se zredukuje.

- Zablokujte ovladač stříkací pistole.

Obrázek 6

- Odstraňte hadici pro čištění trubek z trubky.

5 Technická data

- Maximální tlak: 180 barů, 18 MPa, 2610 psi
- Maximální teplota vody: 60 °C (140 °F)

Nikdy nepřekročte maximální provozní tlak nebo maximální dovolenou teplotu.

Je vhodné pouze pro použití s vysokotlakými čističi STIHL série RE.

6 Likvidace

Dbejte na všechny předpisy o likvidaci, platné ve vaší zemi, vašem kraji nebo obci.

Výrobky STIHL smějí být vyhazovány do domácího odpadu nebo likvidovány pouze tak, jak je to popsáno v tomto návodu. Výrobek, jeho příslušenství a obal odevzdajte do pro likvidaci autorizované sběrny za účelem recyklace zohledňující ochranu životního prostředí.

K obdržení aktuálních informací o likvidaci odpadů kontaktujte vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.