



Řezné/žací nástroje, náhradní díly a příslušenství

2019



Řezné/žací nástroje

Žací hlavy	4
Žací listy na trávu	5
Trojramenný vyžínač	6
Pilové kotouče	6
Štěpkovací nůž	7
Bezpečnostní pokyny	7

Referenční seznam

Řezné/žací nástroje – vyžínače	8
--------------------------------------	---

Montáž řezného/žacího nástroje

FE 55	17
FR 85, 85 T + FS-KM, 106, 108	18
FR 85, 130 T + FSB-KM (a)	21
FR 130 T, 131 T + FS-KM (a), FR 410 (b), 460 (b)	22
FR 130 T, + FS-KM (a), FR 220, 350, 410 (b), 450, 460 (b), 480	24
FR 235	28
FS 25-4, 44, 55 (a), 55 T + FS-KM	29
FS 36, 40 (a), 72, 75	32
FS 38, 40 (a)	33
FS 45, 50 (a)	34
FS 48, 50 (a), 51, 52, 56 (b), 62	35
FS 55 (a), 56 (b), 70	36
FS 65, 80 (a), 90 (a)	38
FS 80 (a), 85 (a)	40
FS 80 (a), 85 (b), 85 T + FS-KM, 87, 90 (c), 100 (d), 110	43
FS 66, 74, 76, 81, 86 (a), 88, 106, 108	47
FS 86 (a), 96	50
FS 89, 91, 111 (a), 131	53
FS 94 (a)	56
FS 94	57
FS 100 RX	59
FS 111 RX	60
FS 120, 250 (a)	61
FS 235	64
FS 235 R	66
FS 120, 130, 200 (a), 240, 250, 260 R (b), 460 R (c)	67
FS 240, 240 R, 260 R (a)	71
FS 150, 151, 200 (a), 202, 353, 410 (b)	74
FS 160, 220, 280, 290, 300, 310, 350, 380, 400, 450, 480	76
FS 160, 180, 220, 280, 300, 350, 400, 450	81
FS 260 (a), 311, 360 (b), 410 (b, c), 460 (a, c), 490 (c)	85
FS 360 (a), 420	89
FS 410 K (a, b), 460 K (b, c), 490 K (b)	91
FS 500, 550	93
FS 510, 560	98
FT 250	101
FSA 45	102
FSA 56, 57	103
FSA 65, 85	104
FSA 90	105
FSA 130	106
FSA 130 R	109
KMA 130 R + FS-KM (a)	111
FSE 31, 41	113
FSE 52	114
FSE 60, 71, 81	115
FSE 65	116

KA 85, 120, 250, + FS (a).....	117
KA 85, 120, 250, KR 85, + FS (a).....	120
KM 55, 56 + FS-KM (a)	123
KM 55, 56 + FS-KM (a)	125
KM 55, 56, 85, 90, 91, 100, 110, 111 + FSB-KM (a)	128
KM 55, 56, 85, 90, 91, 100, 110, 111 + FSB-KM (a)	129
KM 85, 90, 91, 94, 100, 110, 111, 130, 131, + FS-KM (a)	130
KM 85, 90, 94, 100, 110, 130, + FS-KM (a)	133
MM 55, 56 + FS-MM.....	137

Náhradní díly a příslušenství

Polymatic 40-2.....	138
TrimCut 30-2.....	139
TrimCut 31-2.....	140
TrimCut 40-2.....	142
TrimCut 41-2.....	143
TrimCut 50-2.....	144
TrimCut 51-2.....	145
AutoCut 2-2	147
AutoCut C 4-2.....	147
AutoCut 5-2	148
AutoCut C 5-2.....	148
AutoCut C 6-2.....	149
AutoCut 11-2	150
AutoCut 21-2	151
AutoCut 25-2	152
AutoCut C 25-2.....	153
AutoCut C 26-2.....	154
AutoCut 30-2	155
AutoCut 36-2	156
AutoCut 36-2	157
AutoCut 40-2	158
AutoCut 46-2	159
AutoCut 46-2	160
AutoCut 40-4	161
AutoCut 56-2	162
AutoCut 56-2	163
SuperCut 20-2.....	164
SuperCut 40-2	165
PolyCut 2-2.....	166
PolyCut 5-3.....	167
PolyCut 6-3.....	167
PolyCut 7-3.....	168
PolyCut 20-3.....	169
PolyCut 27-3.....	170
PolyCut 40-3.....	171
PolyCut 41-3.....	171
PolyCut 47-3.....	172
DuroCut 5-2.....	173
DuroCut 20-2.....	174
DuroCut 40-4.....	175
FixCut 5-2	176
FixCut 25-2.....	177
FixCut 31-2.....	178

Žací struny kulaté	179
Žací struny kulaté tiché.....	180
Žací struny čtyřhranné.....	181
Žací struny pětihranné.....	182
Žací struny kulaté odměřené	183
Žací struny pětihranné odměřené.....	183
Žací struna ozubená odměřená.....	184
Žací struny CF3 Pro	184
Vyvažovací přípravek, návody na ostření a brousicí nástroje	185
Přepavní kryt pro kovové řezné/žací nástroje	189

KombiSystém STIHL

KombiNáradí STIHL	192
KombiNáradí pro stroje s dělitelnou tyčí.....	194



Adaptéry STIHL

Adaptéry pro stroje STIHL	196
---------------------------------	-----






STIHL MultiSystém

MultiNástroje pro STIHL MM 55, 56	200
---	-----




Žací hlavy

	STIHL SuperCut Žací struna se seřizuje automaticky. Na sekání okrajů trávníků, malých travnatých ploch a okolí překážek.
	STIHL AutoCut Žací struna se seřizuje poloautomaticky krátkým přiklepnutím žací hlavy k zemi. Na sekání okrajů trávníků, malých travnatých ploch a okolí překážek.
	STIHL TrimCut Žací struna se seřizuje ručně. Na sekání okrajů trávníků, malých až středních travnatých ploch a okolí překážek.
	STIHL PolyCut Vysoký žací výkon díky nasazení plastových nožů. Na sekání plevelu kolem překážek a malých luk. Místo keramických nožů je možné ve vyšších provedeních použít žací struny pro sekání trávy.
	STIHL DuroCut Pro použití žací struny odměřené rukou. V každém provedení DuroCut mohou být vždy použity různé tloušťky a druhy žacích strun. Pro sekání nízké trávy a sekání kolem pevných předmětů.
	STIHL FixCut Pro použití žací struny odměřené rukou. Na sekání okrajů trávníků, malých travnatých ploch a okolí překážek.



Žací listy na trávu


 681KT1101 KN	Žací list na trávu, 2 křídla Je robustní; vysoký žací výkon, obzvláště v případě plevelu a silného porostu; velmi dobré akcelerační chování.
 681KT789 KN	Žací list na trávu, 4 křídla Je robustní, na sekání ploch, vysoký žací výkon v případě hustého porostu, jako je tráva nebo plevel.
 681KT606 KN	Žací list na trávu, 8 zubů Je robustní, na sekání ploch i v případě nízkého odporu při sekání, vysoký žací výkon v řídkém porostu, jako je suchá tráva, kapradí, kopřivy a rákosí.
 681KT016 KN	Žací list na trávu speciální Je osazen zuby z tvrdokovu a hodí se obzvláště pro drsné podmínky použití za vysoké životnosti a trvanlivosti. Pro sekání silné trávy.
 681KT873 KN	Žací list na trávu, nízký stupeň odmršťování Použití se doporučuje obzvláště tam, kde je okolí ohroženo odmrštěnými předměty. Pro sekání trávy.

Trojramenný vyžíací nůž


	Trojramenný vyžíací nůž, 3 křídla Pro velmi silný porost a k prosvětlování houští, hloží a křoví; také na sekání nepoddajné, spletené trávy. Se speciálním ochranným krytem lze použít k „štěpkování“.
	Dvouramenný vyžíací nůž speciální, 2 křídla Je z vysoce odolné speciální oceli: v silném porostu dosáhne vysokého řezného výkonu a řezné kvality. Při použití jako žací list na travu dosáhne vysokého plošného výkonu.
	Dvouramenný vyžíací nůž speciální, 3 křídla Použití jako „standardní“ dvouramenný vyžíací nůž, ovšem z vysoce odolné speciální oceli: s dlouhou životností pro obzvláště náročná nasazení.

Pilové kotouče

	Pilový kotouč s dlátovými zuby Oblasti použití jako se špičatými zuby, ale klidnější a měkčí v řezání, s malým sklonem ke zpětnému rázu. Velmi snadno se ostří, dobrý řezný výkon.
	Pilový kotouč se špičatými zuby Na řezání sukovitého křoví, houští, podrostu, dřevitého hloží, živých plotů a tenkých kmenů stromů, obzvláště dobrý řezný výkon.

 681KT935 KN	Pilový kotouč z tvrdokovu Obzvláště dobrý řezný výkon; vhodný i na řezání živých plotů.
---	--

Štěpkovací nůž


 681KT932 KN	Štěpkovací nůž, 2 křídla Je z vysoce odolné speciální oceli: díky speciálnímu tvaru nože a spolu s ochranným krytem štěpkovače ideální k „štěpkování“, prosvětlování a odstraňování silného porostu jako divokého porostu, živého plotu atd.
---	---

Bezpečnostní pokyny



Pro kovové řezné/žací nástroje je přepravní kryt nutný.

Při použití žacích listů na trávu musí být na kruhové trubkové rukojeti omezovač kroků.

Použití pilových kotoučů je přípustné jen na strojích s řídítkovou rukojetí.

			FR 131 T + FS-KM, FR 220	FR 235	FR 410, 450, 460, 480	FS 38, 40 ④, 45, 50 ④	FS 55, 56 ④, 70	FS 55 R, 56 R ④, 70 R	FS 80 ⑤, 85, 89	FS 80 R ⑤, 85 R, 89 R	FS 94	FS 94 R	FS 91, 111	FS 91 R, 111 R	FS 111 RX	FS 120 R	FS 120, 250	FS 131	FS 131 R
	SuperCut 20-2	4002 710 2162	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SuperCut 40-2	4003 710 2140																	
	AutoCut 2-2	4008 710 2100																	
	AutoCut C 4-2	4006 710 2121																	
	AutoCut 5-2	4006 710 2100				•													
	AutoCut C 6-2	4006 710 2126				•													
	AutoCut 11-2	4004 710 2105																	
	AutoCut 25-2	4002 710 2108	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AutoCut C 26-2	4002 710 2169	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AutoCut 36-2	4002 710 2170		•									•	•	•	•	•	•	•
	AutoCut 46-2	4003 710 2115																	
	AutoCut 56-2	4005 710 2107																	
	TrimCut 31-2	4002 710 2152	•		•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
	TrimCut 41-2 ②	4003 710 2104																	
	TrimCut 51-2 ③	4005 710 2103																	


[illegible]

			FR 131 T + FS-KM, FR 220																	
			FR 235																	
			FR 410, 450, 460, 480																	
			FS 38, 40 ④, 45, 50 ④																	
			FS 55, 56 ④, 70																	
			FS 55 R, 56 R ④, 70 R																	
			FS 80 ⑤, 85, 89																	
			FS 80 R ⑤, 85 R, 89 R																	
			FS 94																	
			FS 94 R																	
			FS 91, 111																	
			FS 91 R, 111 R																	
			FS 111 RX																	
			FS 120 R																	
			FS 120, 250																	
			FS 131																	
			FS 131 R																	
	FixCut 31-2	4001 710 2105	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PolyCut 2-2	4008 710 2102																		
	PolyCut 5-3	4004 710 2131																		
	PolyCut 7-3	4006 710 2127				•														
	PolyCut 27-3	4002 710 2176	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PolyCut 47-3	4003 710 2117																		
	DuroCut 5-2	4006 710 2131				•														
	DuroCut 20-2	4002 710 2182	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DuroCut 40-4 ①	4005 710 2114																		

[illegible]

			FR 131 T + FS-KM, FR 220	FR 235	FR 410, 450, 460, 480	FS 38, 40 ④, 45, 50 ④	FS 55, 56 ④, 70	FS 55 R, 56 R ④, 70 R	FS 80 ⑤, 85, 89	FS 80 R ⑤, 85 R, 89 R	FS 94	FS 94 R	FS 91, 111	FS 91 R, 111 R	FS 111 RX	FS 120 R	FS 120, 250	FS 131	FS 131 R
	ø 230-2	4001 713 3805	(•)	(•)	(•)		•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)		(•)	•	•	(•)
	ø 260-2	4001 713 3812	(•)	(•)	(•)				•	(•)	•	(•)	•	(•)		(•)	•	•	(•)
	ø 230-4	4000 713 3801																	
	ø 230-4	4001 713 3801	(•)	(•)	(•)		•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)		(•)	•	•	(•)
	ø 230-8	4001 713 3803	(•)	(•)	(•)		•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)		(•)	•	•	(•)
	ø 255-8	4000 713 3802																	
	ø 250-40	4000 713 3806																	
	ø 250-40	4001 713 3806	(•)		(•)				•	(•)			•	(•)		(•)	•	•	(•)
	ø 250-44	4000 713 3811																	
	ø 250-44	4001 713 3811	(•)		(•)				•	(•)			•	(•)		(•)	•	•	(•)
	ø 305-2	4000 713 4103																	
	ø 250-3	4112 713 4100	(•)	(•)	(•)				•	(•)			•	(•)		(•)	•	•	(•)
	ø 300-3	4119 713 4100																	
	ø 350-3	4000 713 41005																	
	ø 350-3	4110 713 4100																	
	ø 270-2	4000 713 3903																	
	ø 320-2	4000 713 3902																	

[illegible]

			FR 131 T + FS-KM, FR 220	FR 235	FR 410, 450, 460, 480	FS 38, 40 ④, 45, 50 ④	FS 55, 56 ④, 70	FS 55 R, 56 R ④, 70 R	FS 80 ⑤, 85, 89	FS 80 R ⑤, 85 R, 89 R	FS 94	FS 94 R	FS 91, 111	FS 91 R, 111 R	FS 111 RX	FS 120 R	FS 120, 250	FS 131	FS 131 R
	ø 200-44	4000 713 4200																	
	ø 200-80	4112 713 4201							•				•				•	•	
	ø 225-48	4000 713 4205																	
	ø 250-100	4001 713 4202																	
	ø 200-22	4112 713 4203							•				•				•	•	
	ø 200-22	4119 713 4200																	
	ø 225-24	4000 713 4201																	
	ø 225-24	4110 713 4204																	
	ø 225-36	4000 713 4211																	
	ø 200-22 HP – High Performance	4000 713 4203																	
	ø 200-22 HP – High Performance	4001 713 4203							•				•				•	•	
	ø 225-22 HP – High Performance	4000 713 4202																	

[illegible]

Upozornění:


Informace k řezným/žacím nástrojům pro starší modely naleznete na následujících stranách.

Vysvětlivky ke znakům:

- = v něm obsažený obrázek č.
- = povoleno
- (•) = povoleno **pouze** pro kruhovou trubkovou rukojeť s omezovačem kroků
- = nepovoleno
- (A) = není vyobrazeno
- (B) = jen zvláštní příslušenství
- (C) = výrobce již nedodává
- (D) = jednotlivě žádný náhradní díl
- Ø = průměr

Poznámky:


- ① pro závit M12 a M14
- ② pro závit M12
- ③ pro závit M14
- ④ od 2008
- ⑤ od 1996
- ⑥ od 2006
- ❶ na FS 160, 220, 280 povoleno jen s převodovkou typu 4128
- ❷ v rámci EU není povoleno, mimo EU povoleno pouze pro kruhovou trubkovou rukojeť s omezovačem kroků
- ❸ od 2018 pro závit M8
- ❹ od 2017 pro závit M12
- ❺ povoleno jen na FS 360



① Používejte tiché žací struny

② V EU není povoleno

③ Část je nařízení v EU




0000-GXX-5725-A0

① Povolené len v AUS, NZ: 4133 007 1008

③ Již se nedodává

② Nepovoleno pro FR 106, 108

① + ② + ③ = 4119 007 1027



381KT856-A1

① Povolené len v AUS, NZ: 4133 007 1008

⑤ Pro 4111 710 2100


② Již se nedodává

⑥ Pro 4001 710 2101, 4002 710 2157

③ Nepovoleno pro FR 85, 85 T

① + ② + ③ = 4119 007 1027

④ Nepovoleno pro FR 106, 108




681KT857 KN

① Nepovoleno pro FR 106, 108

② Ochrana pro AUS, NZ viz obrázky s AUS, NZ


③ Na kruhové trubkové rukojeti musí být omezovač kroků



681KT582 KN

① Nepovoleno pro FR 106, 108

② Na kruhové trubkové rukojeti musí být omezovač kroků




681KT858-A1

① Nepovoleno pro FR 85, FR 85 T

② Na kruhové trubkové rukojeti musí být omezovač kroků

③ Povoleno jen pro vyvětvování a výškové odvětvování


(a) do 2017



681KT922 KN

① Díl se dodává s žací hlavou


(a) od 2015 (b) od 2017



0000-GXX-5726-A0

① Již se nedodává


① + ② + ③ = 4180 007 1028




0000-GXX-5694-A0

① + ② + ③ = 4180 007 1028

(a) od 2015 (b) od 2017




81KT1052 KN



881KT1053 KN

(a) do 2015 (b) do 2017




0000-GXX-5727-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027



0000-GXX-3441-A0


① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Již se nedodává

③ Nepovoleno pro FR 130 T

(a) do 2015 (b) do 2017




1000-GXX-5795-A0

① Povolené jen v AUS, NZ: 4133 007 1008



① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Již se nedodává


③ Nepovoleno pro FR 410, 460



681KT1057 KN



681KT1059 KN



681KT1058 KN



(a) do 2015 (b) do 2017

AUS

NZ

4133 007 1008

4133 713 4110




① ② 4001 713 3811
Žací list na trávu
250-44

4130 713 1600


4126 713 3100

4126 642 7600




0000-GX

1 + 2 + 3 = 4180 007 1028



0000-GXX-8231-A0

(a) do 2014




0000-GXX-3442-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027




0000-GXX-3443-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027

(a) do 2014




0000-GXX-5728-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027




381KT792 KN

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027


(a) do 2014




① Ochrana pro AUS, NZ viz obrázek s AUS, NZ

② Nepovoleno pro FS 44, 55, 55 T

③ Již se nedodává



(a) do 1999




681KT567 KN

① Nepovoleno pro FS 36

② Již se nedodává

③ Díl se dodává s žací hlavou


(a) od 2008



0000-GXX-8898-A0

① Díl se dodává s žací hlavou


② Již se nedodává



0000-GXX-8899-A0

① Již se nedodává

(a) od 2008




0000-GXX-8900-A0

① Díl se dodává s žacími hlavami PolyCut 6-3 a FixCut 5-2

② Již se nedodává


③ Díl se dodává s žací hlavou



0000-GXX-8901-A0

① Již se nedodává

(a) do 1984 (b) do 1995




681KT950-A1

① Již se nedodává


② Zvláštní příslušenství

③ Nutné jen pro FS 50, 51

(a) od 2014 (b) od 2008





0000-GXX-5686-A1



0000-GXX-5731-A0

① Již se nedodává


(a) od 2014 (b) od 2008



681KT794 KN

① Již se nedodává

(a) do 1986




681KT949-A1

① Pro FS 80, 90

④ Zvláštní příslušenství pro TrimCut 30-2

② Pro FS 65

③ Již se nedodává




681KT515 KN

① Pro FS 80, 90

② Pro FS 65

③ Již se nedodává

(a) do 1986



681KT516-A1


① Pro FS 80, 90

① + přepravní kryt = 4126 007 1002

② Pro FS 65, 90

③ Již se nedodává

④ Nepovoleno na vyžínačích s kruhovou trubkovou rukojetí



Půdní kultivátor BC 30


681KT517 KN

① Pro FS 65, FS 80 od výrobního čísla X 5 168 100, FS 90

② Již se nedodává

③ Nepovoleno na vyžínačích s kruhovou trubkovou rukojetí


(a) od 2017



0000-GXX-5733-A0

① Již se nedodává


① + ② + ③ = 4137 007 1040




0000-GXX-5699-A0

① + ② + ③ = 4137 007 1040

(a) od 2017





0000-GXX-4207-A0




0000-GXX-4208-A0

(a) od 2017



0000-GXX-5700-A0

① Nepovoleno na vyžínačích s kruhovou trubkovou rukojetí




0000-GXX-5732-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027




0000-GXX-3449-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Zvláštní příslušenství

③ Již se nedodává




0000-GXX-5797-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027




681KT851 KN

① Nepovoleno pro FS 85 RX, 100 RX, 110 RX

② Kryt pro AUS, NZ viz obrázek s AUS, NZ

③ Nepovoleno pro FS 65-4

④ Již se nedodává




681KT1064 KN

① Nepovoleno pro FS 85 RX, 100 RX, 110 RX

② Ochranný kryt pro AUS, NZ viz obrázek s AUS, NZ


③ Nepovoleno pro FS 65-4



681KT1065KN

① Nepovoleno pro FS 65-4


② Nepovoleno pro FS 85 RX, 100 RX, 110 RX



681KT1117 KN

① Nepovoleno pro FS 65-4

② Nepovoleno pro FS 85 RX, 100 RX, 110 RX




3000-GXX-5698-A0

① Nepovoleno pro FS 85 RX, 100 RX, 110 RX

② Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí

(a) od výrobního čísla X 14 821 681




681KT802 KN

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Nepovoleno pro FS 81, 86, 88, 106, 108

③ Již se nedodává



3000-GXX-5734-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008


① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Již se nedodává

③ Nepovoleno pro FS 86, 88, 106, 108

④ Nepovoleno pro FS 66, 74, 76, 81

(a) od výrobního čísla X 14 821 681




① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává

③ Nepovoleno pro FS 66, 81, 86, 88, 106, 108


④ Není povoleno pro FS 66, 74, 76, 81

① + ② + ③ = 4119 007 1027




① Ochranný kryt pro AUS, NZ viz obrázek s AUS, NZ

(a) od výrobního čísla X 14 821 681



681KT864 KN



381KT521-A1


① Nepovoleno pro FS 66

② Nepovoleno pro FS 76, 81, 86, 88, 106, 108

③ Již se nedodává

④ Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí

(a) do výrobního čísla X 14 821 680




① Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

③ Zvláštní příslušenství




① Již se nedodává

② Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008


① + ② + ③ = 4119 007 1027

(a) do výrobního čísla X 14 821 680




① Již se nedodává

② Kryt pro AUS, NZ viz obrázek s AUS, NZ



① Již se nedodává


(a) do výrobního čísla X 14 821 680



681KT525-A1


① Již se nedodává

② Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí



① Již se nedodává


① + ② + ③ = 4180 007 1028



① Nepovoleno pro FS 89


② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4180 007 1028




0000-GXX-3624-A0

① Nepovoleno pro FS 111 RX



0000-GXX-3625-A0

① Nepovoleno pro FS 111 RX




0000-GXX-5723-A0

① Nepovoleno pro FS 111 RX

② Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí


(a) od 2018



0000-GXX-5736-A0


① Již se nedodává

① + ② + ③ = 4180 007 1028



0000-GXX-6044-A0

(a) do 2017




0000-GXX-5702-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává


① + ② + ③ = 4119 007 1027




0000-GXX-5703-A0

① Ochranný kryt pro AUS, NZ viz obrázek s AUS, NZ

(a) do 2017



CDN




0000-GXX-5737-A0

① Povoleno jen pro provedení s katalogovým číslem 2149 A

② Již se nedodává

CDN




0000-GXX-3455-A0

① Již se nedodává

② Zvláštní příslušenství


CDN



0000-GXX-5738-A0

① Již se nedodává


CDN



0000-GXX-3457-A1

① Již se nedodává


(a) od 2016



0000-GXX-5739-A0

① Již se nedodává

① + ② + ③ = 4180 007 1028




0000-GXX-5705-A0


① Již se nedodává

① + ② + ③ = 4180 007 1028

(a) od 2016




0000-GXX-3464-A0




0000-GXX-3465-A0

(a) od 2016




0000-GXX-5706-A0

① Nepovoleno na vyžínačích s kruhovou trubkovou rukojetí





0000-GXX-8234-A0

❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028




0000-GXX-8235-A0





0000-GXX-8233-A0


❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028



0000-GXX-8232-A0


$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = 4119\ 007\ 1027$$


③ Nepovoleno pro FS 120, 200, 240, 250, 260 R, 460 R




0000-GXX-5707-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Již se nedodává

③ Nepovoleno pro FS 240, 240 R, 260 R, 460 R





681KT1072 KN

① Ochrana pro AUS, NZ viz obrázek s AUS, NZ

② V EU není povoleno pro FS 200 R, 250 R



(a) od 1997 (b) FS 260 s řídítkovou rukojetí: strana 85 (c) od 2010



681KT1073 KN




① Ochranný kryt pro AUS, NZ viz obrázek s AUS, NZ

② V EU není povoleno pro FS 200 R, 250 R




681KT1074 KN




AUS NZ




4001 713 3811
Žací list na trávu
250-44




681KT118 KN




① 4112 713 4201
Pilový kotouč
200-80, špičatý zub



① 4112 713 4203
Pilový kotouč
200-22, dlátový zub



① 4001 713 4203
Pilový kotouč
200-22 HP, dlátový zub



381KT1075-A1


① Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí

① + přepravní kryt = 4126 007 1002



$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = 4180\ 007\ 1028$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = 4180\,007\,1028$$

(a) od 2015




0000-GXX-4207-A0



0000-GXX-4208-A0


(a) od 2015



0000-GXX-5708-A0

① Nepovoleno na vyžínačích s kruhovou trubkovou rukojetí


(a) do 1988 (b) do 1986



681KT527 KN

① Pro TrimCut 40-2, TrimCut 41-2


② Již se nedodává



681KT866 KN

③ Již se nedodává

(a) do 1988 (b) do 1986







681KT528-A1

❶ Již se nedodává

❶ + přepravní kryt = 4116 007 1019


❷ + přepravní kryt = 4116 710 1018




A 4128 717 2701
B 4128 717 2704

4128 710 3800


4119 717 2800




③ 4003 710 2113
Žací hlava
PolyCut 41-3



③ 4003 710 2140
Žací hlava
SuperCut 40-2



③ 4003 710 2125
Žací hlava
AutoCut 40-2



② ③ 4005 710 2100
Žací hlava
AutoCut 40-4





681KT575 KN

① Povolené pouze v AUS, NZL: 4133 007 1008

① + ② + ③ = 4119 007 1027

② Nepovoleno pro FS 160, 220, 300, 310, 350, 400


③ Již se nedodává




A 4128 717 2701
B 4128 717 2704

4128 710 3800


4119 717 2800




4003 710 2104
Žací hlava
TrimCut 41-2



② 4003 710 2101
Žací hlava
TrimCut 40-2



4003 710 2115
Žací hlava
AutoCut 46-2







4005 710 2114
Žací hlava
DuroCut 40-4

681KT1081 KN

① Povolené jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává



① + ② + ③ = 4119 007 1027



① Již se nedodává

① + ② = 4119 007 1027

681KT807 KN



4000 713 3802
Žací list na trávu
255-8

4000 713 3806
Žací list na trávu
250-40 speciální





4000 713 3801
Žací list na trávu
230-4

4000 713 4103
Trojramenný vyžínací nůž
305-2 speciální

4119 713 4100
Trojramenný vyžínací nůž
300-3



① Kryt pro AUS, NZ viz obrázek s AUS, NZ

681KT576 KN




681KT1082 KN

① Ochranný kryt pro AUS, NZ viz obrázek s AUS, NZ






681KT1119 KN



A 4128 717 2706
B 4128 717 2707

4128 710 3800




4128 713 1600
4119 713 3100
4119 642 7600

0000-GXX-5709-A0

① Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí




② Nepovoleno pro FS 310

① + přepravní kryt = 4126 007 1002



A 4128 717 2706
B 4128 717 2707

4128 710 3800








4128 713 1600
4119 713 3100
4119 642 7600

681KT868 KN

① Nepovoleno pro FS 310

② Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí



① ② 4600 710 1501
Půdní kultivátor BC 40

681K1578 KN


① Již se nedodává

② Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí

③ Povoleno na FS 160 od výrobního čísla 3 50 609 048

① + ② + ③ = 4128 007 1008

① + ③ = 4128 007 1007



0000-GXX-5742-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008


② Nepovoleno pro FS 160, 180, 220, 300, 350, 400

③ Jen pro převodovky s našroubovaným ochranným kroužkem

④ Nepovoleno pro FS 180, 280, 400, 450

⑤ Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027 / ④ + ⑤ = 4119 007 1021



0000-GXX-3468-A0



① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává

③ Jen pro převodovky s našroubovaným ochranným kroužkem

① + ② + ③ = 4119 007 1027

④ + ⑤ = 4119 007 1021





681KT512 KN

① Jen pro převodovky s našroubovaným ochranným kroužkem

② Již se nedodává

① + ② = 4119 007 1027

③ + ④ = 4119 007 1021




681KT1102 KN

① Ochranný kryt pro AUS, NZ viz obrázek AUS, NZ

② Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí

③ Jen pro převodovky s našroubovaným ochranným kroužkem

① + ② = 4119 007 1021




① Díl je obsažen v ochranném krytu

② Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí


③ Jen pro převodovky s našroubovaným ochranným kroužkem

① + ② = 4119 007 1021



① Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí

① + přepravní kryt = 4126 007 1002




681KT870-A1

① Nepovoleno pro FS 300, 350

① + přepravní kryt = 4119 007 1009

② V Brazílii povoleno od 2014


③ Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí



681KT1084 KN

① Nepovoleno pro FS 260, 311, 360, 410


② Již se nedodává



3000-GXX-5743-A0

① Nepovoleno pro FS 260, 410


② Již se nedodává



681KT805 KN

① Nepovoleno na vyžínacích s kruhovou trubkovou rukojetí


① + ② = 4147 007 1014



681KT1085 KN

① Nepovoleno na vyžínacích s kruhovou trubkovou rukojetí


① + ② = 4147 007 1014



0000-GXX-5711-A0

① Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí

① + ② = 4147 007 1014




681KT872-A1

① Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí

② Nepovoleno pro FS 311

① + ② = 4147 007 1014

(a) FS 260 R, 460 R: strana 67 (b) od 2010 (c) FS 410 K, 460 K, 490 K: strana 91




681KT811 KN

① Nepovoleno na vyžínačích s kruhovou trubkovou rukojetí

① + ② + ④ = 4147 007 1011

③ + ⑤ = 4147 007 1014

(a) do 1987



681KT533 KN

① Již se nedodává


❷ Pro M12: 4003 710 2104 TrimCut 41-2

❸ Pro M12: 4003 710 2101 TrimCut 40-2

❹ V EU používejte tiché žací struny

❺ Průměr

❶ + ❷ + ❸ = 4116 007 1016




681KT814 KN

① Již se nedodává

❷ Průměr

❶ + ❷ = 4116 007 1016


(a) do 1987



681KT534 KN


① Již se nedodává

② Průměr




0000-GXX-5712-A0


① Průměr




681KT813 KN




381KT513-A1






681KT566 KN

- ① Průměr
② Již se nedodává
③ V EU použijte tiché žací struny
① + ② + ③ = 4116 007 1020



681KT816 KN

- ① Průměr
② Již se nedodává
③ Pro DuroCut 40-4
④ Pro PolyCut 40-3
- ⑤ V EU používejte tiché žací struny
① + ② + ③ = 4116 007 1020



681KT817 KN


1 Průměr

2 Již se nedodává

3 Pro M12: 4003 710 2104 TrimCut 41-2

4 Pro M12: 4003 710 2101 TrimCut 40-2

5 V EU používejte tiché žací struny


1 + **2** + **3** = 4116 710 1016


681KT1122 KN

1 Již se nedodává

2 Průměr

1 + **2** + **3** = 4116 710 1016



681KT18 KN

① Průměr


② Již se nedodává

③ Pro DuroCut 40-4

④ Pro PolyCut 40-3

⑤ V EU používejte tiché žací struny


① + ② + ③ = 4116 710 1016




681KT1121 KN

① Průměr

② Již se nedodává



① Průměr




681KT1086 KN

① Průměr

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4148 007 1027




681KT1103 KN

① Průměr


② Nepovoleno na vyžínačích s kruhovou trubkovou rukojetí

① + ② + ③ + ④ = 4148 007 1024



681KT906 KN


① Průměr



0000-GXX-5714-A0

① Průměr

① + ② + ③ + ④ + ⑤ + přepravní kryt = 4148 007 1022




681KT653 KN


① Průměr


4 + 5 + 6 = 4148 007 1009


1 + 2 + 3 + 7 = 4148 007 1012

1 + 2 + 3 = 4148 007 1021











① FSA 65

② FSA 85




0000-GXX-5715-A0

① Již se nedodává




681KT1088 KN



0000-GXX-5716-A0

① Již se nedodává


① + ② + ③ = 4180 007 1028




0000-GXX-5717-A0

① Již se nedodává


① + ② + ③ = 4180 007 1028



0000-GXX-3464-A0




0000-GXX-5719-A0



0000-GXX-5720-A0


① Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí



0000-GXX-5716-A0


① Již se nedodává

① + ② + ③ = 4180 007 1028




0000-GXX-5717-A0

① + ② + ③ = 4180 007 1028




0000-GXX-3464-A0




0000-GXX-5719-A0

(a) od 2015



0000-GXX-8227-A0


❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028




0000-GXX-9171-A0

❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028


(a) od 2015



FSE 31





FSE 41



① FSE 31

② FSE 41






0000-GXX-3471-A0

① Již se nedodává


② Používejte tiché žací struny



0000-GXX-5744-A0


❶ Již se nedodává

❶ + ❷ + ❸ = 4119 007 1027



681KT585 KN


(a) od 2017



0000-GXX-5553-A0

① Již se nedodává


① + ② + ③ = 4180 007 1028



0000-GXX-5552-A0


① + ② + ③ = 4180 007 1028

(a) od 2017




0000-GXX-5551-A0

❶ + ❷ + ❸ = 4180 007 1028



0000-GXX-5550-A0

(a) od 2017




0000-GXX-5547-A0

① Nepovoleno na vyžínačích s kruhovou trubkovou rukojetí

① Nepovoleno na strojích s kruhovou trubkovou rukojetí

(a) do 2017




0000-GXX-5745-A0

② Nepovoleno pro KA 85, KR 85

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027




0000-GXX-3472-A0

② Nepovoleno pro KA 85, KR 85

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027


(a) do 2017



0000-GXX-3473-A0

① Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027




381KT1001 KN

(a) do 2017

BR


IND



681KT1090 KN

BR

IND




381KT1002-A1

① Nepovoleno na strojích s kruhovou trubkovou rukojetí

① + přepravní kryt = 4126 007 1002


(a) od 2015



0000-GXX-5747-A0

1 Již se nedodává

1 + 2 + 3 = 4180 007 1028




0000-GXX-3474-A1

1 Již se nedodává

1 + 2 + 3 = 4180 007 1028


(a) od 2015



681KT992-A1

① Již se nedodává


① + ② + ③ = 4180 007 1028



381KT1091 KN

① Nepovoleno pro KM 56


(a) do 2015



681KT805 KN

① Povoleno jen v AUS, NZL: 4133 007 1008

② Již se nedodává

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = 4119\ 007\ 1027$$



0000-GXX-3475-A0

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = 4119\ 007\ 1027$$

(a) do 2015




681KT913-A1

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027




681KT1092 KN

① Kryt pro AUS, NZ viz obrázky s AUS, NZ


② Nepovoleno pro KM 56

(a) do 2015



681KT1093 KN


(a) od 2018



0000-GXX-8902-A0


① Díl se dodává s žací hlavou

② Již se nedodává



0000-GXX-8903-A0


(a) do 2017



681KT923 KN

① Díl se dodává s žací hlavou

(a) od 2015




681KT994 KN

① Nepovoleno pro KM 130, 131

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4180 007 1028




0000-GXX-3476-A1

① Povoleno jen pro KM 130, 131

② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4180 007 1028


(a) od 2015





0000-GXX-5748-A0

① Již se nedodává



① + ② + ③ = 4180 007 1028



681KT997-A1




681KT1095-A1



681KT998-A1

① Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí

(a) do 2015




681KT915 KN

1 Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008

1 + 2 + 3 = 4119 007 1027

2 Nepovoleno pro KM 130

3 Již se nedodává



1000-GXX-3478-A0


1 Jen povoleno v AUS, NZ: 4133 007 1008

1 + 2 + 3 = 4119 007 1027

2 Jen povoleno pro KM 130

3 Již se nedodává

(a) do 2015




0000-GXX-5749-A1

① Povoleno jen v AUS, NZ: 4133 007 1008


② Již se nedodává

① + ② + ③ = 4119 007 1027




681KT918 KN

(a) do 2015



681KT1097 KN






681KT1098 KN

AUS NZ

4133 007 1008

4133 713 4110


4001 713 3812
Žací list na trávu
250-44

4130 713 1600






4126 713 3100

4126 642 7600



681KT1123 KN

❶ 4117 710 8200


❶ 4112 713 4201
Pilový kotouč
200-80, špičatý zub

❶ 4112 713 4203
Pilový kotouč
200-22, dlátový zub

❶ 4001 713 4203
Pilový kotouč
200-22 HP, dlátový zub

4130 713 1600

4126 713 3100


4126 642 7600




681KT920-A1

❶ Nepovoleno na vyžinačích s kruhovou trubkovou rukojetí

❶ + přepravní kryt = 4126 007 1002




681KT933 KN



0000-GXX-5750-A0

① Již se nedodává


Polymatic 40-2



681KT682 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4003 710 2100	1	Žací hlava Polymatic 40-2 (C)
			□ 1 – 8
1	4003 713 6500	1	Šroub s nákrůžkem
2	4110 713 3600	1	Pouzdro cívky
3	4110 713 8300	2	Objímka
4	4110 713 3000	1	Cívka
5	0000 997 2300	1	Tlačná pružina
6	4110 713 6801	1	Hvězdicová matice vlevo
7		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 2,5 m (D)
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (A, B)
	0000 930 2528	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 15 m (A, B)
8		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)

TrimCut 30-2



681KT672 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2122	1	Žací hlava TrimCut 30-2 (C)
			□ 1 – 7, 11
1	4002 710 3600	1	Pouzdro cívky □ 2, 3
2	0000 967 3706	1	Výstražný piktogram
3	4002 713 8302	2	Objímka
4	4002 713 6502	1	Šroub s nákrůžkem
5	4002 713 3016	1	Cívka
6	0000 997 3800	1	Tlačná pružina
7	4002 740 6700	1	Hvězdicová matice vlevo
8		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (A, B)
9		2	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9,8 m (A, B)
10		2	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2344	1	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m (A, B)
11		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 5 m
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 (A, B)
12		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (A, B)
13		2	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 5 m (A, B)
	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (A, B)
14		2	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (A, B)
15		2	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2644	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m (A, B)
16		2	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 8 m (B)
	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (A, B)

TrimCut 30-2


8,9,10

11,12

13,14,15

16,17,18

19,20



681KT62 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2122	1	Žací hlava TrimCut 30-2 (C)
			□ 1 – 7, 11
17		2	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 3,5 m (A, B)
	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (A, B)
18		2	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 2,5 m (A, B)
	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (A, B)
19		2	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 5 m (B)
	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (A, B) USA
20		2	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 3,5 m (A, B)
	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (A, B) USA

TrimCut 31-2

8,9,10


11,12

13,14,15

16,17,18

19,20


21,22



681K1110 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2152	1	Žací hlava TrimCut 31-2
			□ 1 – 7
1	4002 713 3602	1	Pouzdro cívk
2	4002 967 4617	1	Odkazový štítek
3	4002 713 8302	2	Objímka
4	4002 713 6502	1	Šroub s nákrůžkem
	4002 710 4314	1	Cívka □ 5
5	4002 713 3004	1	Cívka
6	0000 997 3800	1	Tlačná pružina
7	4002 740 6701	1	Hvězdicová matice vlevo
8	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
9	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
10	0000 930 2344	1	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m (B)
11	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (B)

TrimCut 31-2



681K1110 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2152	1	Žací hlava TrimCut 31-2
			□ 1 – 7
12	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
13	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (B)
14	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
15	0000 930 2644	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m (B)
16	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
17	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
18	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (B)
19	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (B) USA
20	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B) USA
21	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)
22	0000 930 4302	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 21 m 3K (B)

TrimCut 40-2

9,10,11


12,13

14,15,16

17,18,19

20,21


22,23



881KT1109 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4003 710 2101	1	Žací hlava TrimCut 40-2
			□ 1 – 8
1	4002 710 3600	1	Pouzdro cívky
			□ 2, 3
2	0000 967 3706	1	Výstražný piktogram
3	4002 713 8302	2	Objímka
4	4003 713 6501	1	Šroub s nákrůžkem M12x1,5 vlevo
5	4002 713 3016	1	Cívka
6	0000 997 3800	1	Tlačná pružina
7	4002 740 6700	1	Hvězdicová matice vlevo
8	4111 716 9300	1	Kroužek
9	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
10	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2344	1	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m (B)
12	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
13	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
14	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (B)
15	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
16	0000 930 2644	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m (B)
17	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
18	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
19	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (B)
20	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (B) USA
21	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B) USA
22	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)
23	0000 930 4302	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 21 m 3K (B)


TrimCut 41-2



661KT111 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4003 710 2104	1	Žací hlava TrimCut 41-2
			□ 1 – 8
1	4002 713 3602	1	Pouzdro cívky
2	4003 967 4607	1	Odkazový štítek
3	4002 713 8302	2	Objímka
4	4003 713 6501	1	Šroub s nákrůžkem M12x1,5 vlevo
	4003 710 4306	1	Cívka □ 5
5	4002 713 3004	1	Cívka
6	0000 997 3800	1	Tlačná pružina
7	4002 740 6701	1	Hvězdicová matice vlevo
8	4111 716 9300	1	Kroužek
9	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
10	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2344	1	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m (B)
12	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
13	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
14	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (B)
15	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
16	0000 930 2644	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m (B)
17	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
18	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
19	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (B)
20	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (B)
21	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B)
22	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)
23	0000 930 4302	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 21 m 3K (B)


TrimCut 50-2



681KT676 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4005 710 2110	1	Žací hlava TrimCut 50-2 (C)
			□ 1 – 8, 13
1	4002 710 3600	1	Pouzdro cívky
			□ 2, 3
2	0000 967 3706	1	Výstražný piktogram
3	4002 713 8302	2	Objímka
4	4005 713 6500	1	Šroub s nákrůžkem M14x1,5 vlevo
5	4002 713 3016	1	Cívka
6	0000 997 3800	1	Tlačná pružina
7	4002 740 6700	1	Hvězdicová matice vlevo
8	4111 716 9300	1	Kroužek
9		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 5 m (B)
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (A, B)
10		2	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9,8 m (A, B)
11		2	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2344	1	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m (A, B)
12		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 5 m (B)
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)
13		2	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 3,5 m (D)
	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (A, B)
14		2	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 5 m (B)
	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (A, B)
15		2	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (A, B)
16		2	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2644	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m (A, B)
17		2	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 8 m (B)
	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (A, B)
18		2	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 3,5 m (A, B)


TrimCut 50-2



681K1676 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4005 710 2110	1	Žací hlava TrimCut 50-2 (C)
			□ 1 – 8, 13
	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (A, B)
19		2	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (A, B)
20		1	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 2 m (B)
	0000 930 3346	1	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 46 m (A, B)
21		2	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 5 m (B)
	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (A, B) USA
22		2	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 3,5 m (B)
	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (A, B) USA


TrimCut 51-2




681K1112 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4005 710 2103	1	Žací hlava TrimCut 51-2
			□ 1 – 8
1	4002 713 3602	1	Pouzdro cívky
2	4005 967 4603	1	Odkazový štítek
3	4002 713 8302	2	Objímka
4	4005 713 6500	1	Šroub s nákrůžkem M14x1,5 vlevo
	4003 710 4306	1	Cívka □ 5
5	4002 713 3004	1	Cívka
6	0000 997 3800	1	Tlačná pružina
7	4002 740 6701	1	Hvězdicová matice vlevo
8	4111 716 9300	1	Kroužek
9	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
10	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
11	0000 930 2344	1	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m (B)
12	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (B)

TrimCut 51-2

		Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
			4005 710 2103	1	Žací hlava TrimCut 51-2
					□ 1 – 8
		13	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
		14	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (B)
		15	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
		16	0000 930 2644	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m (B)
		17	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
		18	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
		19	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (B)
		20	0000 930 3346	1	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 46 m (B)
		21	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (B) USA
		22	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B) USA
		23	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)
		24	0000 930 4302	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 21 m 3K (B)
		25	0000 930 4311	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 34 m 3K (B)


AutoCut 2-2



4008-GKT-0000-A0

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4008 710 2100	1	Žací hlava AutoCut 2-2
			□ 1 – 9
1	4008 710 3600	1	Pouzdro cívky
2	9455 621 0570	1	Pojistný kroužek DIN471-8x0,8
3	6235 997 2200	1	Pružina
4	4008 710 4300	1	Cívka se strunou Ø 1,6 mm
5	4008 710 4301	1	Cívka se strunou Ø 2,0 mm
6	4008 710 4302	1	Cívka se strunou (3 kusy)
7	0000 930 2415	2	Žací struna kulatá tichá Ø 1,6 mm x 19 m (D)
8	0000 930 2416	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 14 m (A, B)
9	4008 713 7000	1	Víko


AutoCut C 4-2



681KT728 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4006 710 2121	1	Žací hlava AutoCut C 4-2
			□ 1 – 6
1	4006 713 3201	1	Pouzdro nahoře
2	4004 713 8300	2	Objímka
3	0000 967 4048	1	Výstražný piktogram
4	4006 713 3701	1	Pouzdro dole
5	9074 478 3025	4	Šroub IS-P4x16
6	0000 997 2015	1	Tlačná pružina
7	4006 713 3000	1	Cívka
8	4006 710 4001	1	Krytka
9		2	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 2,5 m (D)
	0000 930 2416	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 14 m (A, B)


AutoCut 5-2



681KT549 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4006 710 2100	1	Žací hlava AutoCut 5-2
			□ 1 – 7
1	4006 710 3600	1	Pouzdro cívky □ 2
2	4004 713 8300	2	Objímka
3	0000 997 3100	1	Tlačná pružina
	4004 710 4300	1	Cívka s provázkem □ 4, 7
4	4004 713 3000	1	Cívka
5	4006 710 4000	1	Krytka □ 6
6	9465 620 2771	1	Rozpěrný pojistný kroužek 22
7		2	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 3 m (A, B)
	0000 930 2335	1	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 14 m (A, B)
8		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 3 m
	0000 930 2416	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 14 m (A, B)


AutoCut C 5-2



681KT547 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4006 710 2105	1	Žací hlava AutoCut C 5-2
			□ 1 – 5, 7
1		1	Pouzdro cívky (D)
2	4006 713 3000	1	Cívka
3	0000 997 2015	1	Tlačná pružina
4	4006 710 4001	1	Krytka
5	0000 967 3706	1	Výstražný piktogram
6		2	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2335	1	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 14 m (A, B)
7		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 2,5 m
	0000 930 2416	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 14 m (A, B)


AutoCut C 6-2



0000-GXX-2534-A0

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4006 710 2126	1	Žací hlava AutoCut C 6-2
			□ 1, 3 – 5
1	4006 710 3602	1	Pouzdro cívky
2	4006 713 8302	2	Objímka
3	4006 997 3100	1	Tlačná pružina
4	4006 820 1500	1	Cívka
5	4006 710 4003	1	Krytka
6	0000 930 2335	1	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 14 m (A, B)
7		1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 4 m
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (A, B)
8		1	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 4 m
	0000 930 2416	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 14 m (A, B)
9		1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 4 m
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)
10		1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 4 m
	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (B)
11		1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 4 m
	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
12		1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 4 m
	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (B)


AutoCut 11-2



681KT588 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4004 710 2105	1	Žací hlava AutoCut 11-2
			□ 1 – 7, 10
1	4004 710 3600	1	Pouzdro cívky □ 2
2	4004 713 8300	2	Objímka
3	0000 997 2100	1	Tlačná pružina
	4004 710 4304	1	Cívka s provázkem □ 4, 10
4	4004 713 3000	1	Cívka
5	4004 710 4000	1	Krytka □ 6, 7
6	9210 260 1400	1	Matice DIN934-M12-8
7	9465 620 2771	1	Rozpěrný pojistný kroužek 22
8		2	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 3 m (B)
	0000 930 2335	1	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 14 m (A, B)
9		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (A, B)
10		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 3 m
	0000 930 2416	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 14 m (A, B)
11		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)


AutoCut 21-2



681KT590 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2113	1	Žací hlava AutoCut 21-2 (C)
			□ 1 – 8, 10
1	4004 710 3600	1	Pouzdro cívky □ 2
2	4004 713 8300	2	Objímka
3	0000 997 2100	1	Tlačná pružina
	4002 710 4307	1	Cívka s provázkem □ 4, 10
4	4002 713 3007	1	Cívka
5	4002 710 4000	1	Krytka □ 6, 7
6	9210 260 1410	1	Matice DIN934-M12LH-8
7	9465 620 2771	1	Rozpěrný pojistný kroužek 22
8	4002 713 6501	1	Šroub s nákrůžkem
9		2	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 3 m (B)
	0000 930 2335	1	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 14 m (A, B)
10		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 2,5 m (D)
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (A, B)
11		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 3 m (B)
	0000 930 2416	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 14 m (A, B)
12		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 2,5 m (B)
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)


AutoCut 25-2



681KT1105 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2108	1	Žací hlava AutoCut 25-2
			□ 1 – 6
1	4002 713 9608	1	Vrchní část
2	4002 713 6801	1	Matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá
3	0000 997 1501	1	Šroubovitá pružina
4	4003 713 8301	2	Objímka
	4002 710 4313	1	Cívka s provázkem □ 5
5	4002 713 3017	1	Cívka
6	4002 713 9708	1	Spodní část
7	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
8	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9,8 m (B)
9	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
10	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
11	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (B)
12	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
13	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
14	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
15	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (B)
16	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B)
17	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)


AutoCut C 25-2



681KT548 SC


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2137	1	Žací hlava AutoCut C 25-2 □ 1 – 7, 9
1	4002 713 9601	1	Vrchní část
2	4002 713 8301	2	Objímka
3	4002 967 4608	1	Odkazový štítek
4	4002 713 6801	1	Matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá
	4002 710 4301	1	Cívka s provázkem □ 5, 9
5	4002 713 3003	1	Cívka
6	0000 997 1501	1	Šroubovitá pružina
7	4002 713 9701	1	Spodní část
8		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 4 m (B)
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (A, B)
9		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 4 m
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)
10		2	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 4 m (B)
	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (A, B)
11		2	Žací struny 5hranné Ø 2,4 mm x 4 m (B)
	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (A, B)
12		2	Žací struny, tvar X Ø 2,4 mm x 4 m (B)
	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (A, B) USA

AutoCut C 26-2



Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2169	1	Žací hlava AutoCut C 26-2
			□ 1 – 5
1	4002 710 9603	1	Vrchní část
2	0000 997 0606	1	Šroubovitá pružina
3	4002 713 8306	2	Objímka
4	4002 740 6900	1	Cívka s krytkou
5	4002 713 9704	1	Spodní část
6		1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 4 m
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
7		1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 7 m
	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
8		1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 8 m
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
9		1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 7 m
	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
10		1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 8 m
	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (B)
11		1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 7 m
	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
12		1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 8 m
	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
13		1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 7 m
	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
14		1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 8 m
	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (B)
15		1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 7 m
	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B)
16		1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 7 m 3K
	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)


AutoCut 30-2



681KT592 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2107	1	Žací hlava AutoCut 30-2
			□ 1 – 6
1	4003 713 9605	1	Vrchní část
2	4003 713 8301	2	Objímka
3	4002 713 6801	1	Matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá
4	0000 997 1601	1	Tlačná pružina
5	4003 713 9705	1	Spodní část
	4003 710 4303	1	Cívka s provázkem □ 6
6	4003 713 3011	1	Cívka
7	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
8	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
9	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
10	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
11	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (B)
12	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
13	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
14	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
15	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (B)
16	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B)
17	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)


AutoCut 36-2



681KT049 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2170	1	Žací hlava AutoCut 36-2
			□ 1 – 4, 6
1	4002 710 9604	1	Vrchní část
2	4002 713 8307	2	Objímka
3	0000 997 3102	1	Tlačná pružina
4	4003 710 4307	1	Cívka s provázkem □ 5
5	4003 713 3001	1	Cívka
6	4002 713 9706	1	Spodní část
7		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 7,5 m
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14,6 m (B)
8		2	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
9		2	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 5 m
	0000 930 2344	1	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m (B)
10		2	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 4 m
	0000 930 2345	1	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 6 m (B)
11		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 7,5 m
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
12		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
13		2	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 7,5 m
	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (B)
14		2	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 6 m (B)
	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
15		2	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 5 m
	0000 930 2644	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m (B)
16		2	Žací struna čtyřhranná Ø 3,3 mm x 4 m
	0000 930 2645	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3,3 mm x 4 m


AutoCut 36-2



681KT1049 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2170	1	Žací hlava AutoCut 36-2
			□ 1 – 4, 6
17		2	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 7,5 m
	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
18		2	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
19		2	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 5 m
	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (B)
20		2	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 4 m
	0000 930 3345	1	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 23 m (B)
21		2	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 7,5 m
	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (B)
22		2	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B)
23		2	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)
24		2	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 5 m
	0000 930 4302	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 21 m 3K (B)
25		2	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 4 m
	0000 930 4311	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 34 m 3K (B)


AutoCut 40-2



681KT1107 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4003 710 2125	1	Žací hlava AutoCut 40-2
			□ 1 – 7
1	4003 713 9605	1	Vrchní část
2	4003 713 8301	2	Objímka
3	4003 713 6800	1	Matice s nákrůžkem M12x1,5 levotočivá
4	0000 997 1601	1	Tlačná pružina
	4003 710 4303	1	Cívka s provázkem □ 5
5	4003 713 3011	1	Cívka
6	4003 713 9705	1	Spodní část
7	4111 716 9300	1	Kroužek
8	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
9	0000 930 2344	1	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m (B)
10	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
11	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
12	0000 930 2644	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m (B)
13	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
14	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (B)
15	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B)
16	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)
17	0000 930 4302	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 21 m 3K (B)


AutoCut 46-2



881KT1050 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4003 710 2115	1	Žací hlava AutoCut 46-2
			□ 1 – 4, 6
1	4003 710 9601	1	Vrchní část
2	4002 713 8307	2	Objímka
3	0000 997 3102	1	Tlačná pružina
4	4003 710 4307	1	Cívka s provázkem □ 5
5	4003 713 3001	1	Cívka
6	4003 713 9701	1	Spodní část
7		2	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
8		2	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 5 m
	0000 930 2344	1	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m (B)
9		2	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 4 m (B)
	0000 930 2345	1	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 6 m (B)
10		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
11		2	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
12		2	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 5 m
	0000 930 2644	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m (B)
13		2	Žací struna čtyřhranná Ø 3,3 mm x 4 m
	0000 930 2645	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3,3 mm x 38 m (B)
14		2	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
15		2	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 5 m
	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (B)
16		2	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 4 m
	0000 930 3345	1	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 23 m (B)


AutoCut 46-2



681KT1050 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4003 710 2115	1	Žací hlava AutoCut 46-2
			□ 1 – 4, 6
17		2	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B) USA
18		2	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)
19		2	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 5 m
	0000 930 4302	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 21 m 3K (B)
20		2	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 4 m
	0000 930 4311	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 34 m 3K (B)


AutoCut 40-4



681KT114 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4005 710 2100	1	Žací hlava AutoCut 40-4
			□ 1 – 3, 5 – 8
1	4005 710 9600	1	Vrchní část
2	4003 713 8301	4	Objímka
3	4005 713 6800	1	Matice s nákrůžkem M14x1,5 levotočivá
4	4003 713 6801	1	Matice s nákrůžkem M12x1,5 levotočivá
5	0000 997 1601	1	Tlačná pružina
	4003 710 4305	1	Cívka s provázkem □ 6
6	4003 713 3012	1	Cívka
7	4003 713 9705	1	Spodní část
8	4111 716 9300	1	Kroužek
9	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
10	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
11	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (B)
12	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
13	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
14	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
15	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (B) USA
16	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B) USA
17	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)


AutoCut 56-2



681KT1051 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4005 710 2107	1	Žací hlava AutoCut 56-2
			□ 1 – 4, 6
1	4005 710 9601	1	Vrchní část
2	4002 713 8307	2	Objímka
3	0000 997 3102	1	Tlačná pružina
4	4003 710 4307	1	Cívka s provázkem □ 5
5	4003 713 3001	1	Cívka
6	4005 713 9701	1	Spodní část
7		2	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
8		2	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 5 m
	0000 930 2344	1	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m (B)
9		2	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 4 m
	0000 930 2345	1	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 6 m (B)
10		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
11		2	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
12		2	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 5 m
	0000 930 2644	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m (B)
13		2	Žací struna čtyřhranná Ø 3,3 mm x 4 m
	0000 930 2645	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3,3 mm x 38 m (B)
14		2	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
15		2	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 5 m
	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (B)
16		2	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 4 m
	0000 930 3345	1	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 4 m
17		2	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B) USA


AutoCut 56-2



681KT1051 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4005 710 2107	1	Žací hlava AutoCut 56-2
			□ 1 – 4, 6
18		2	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 6 m
	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)
19		2	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 5 m
	0000 930 4302	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 21 m 3K (B)
20		2	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 4 m
	0000 930 4311	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 34 m 3K (B)


SuperCut 20-2



681KT597 SC


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2162	1	Žací hlava SuperCut 20-2
			□ 1 – 8
1	4002 710 9615	1	Vrchní část
2	4002 713 7315	1	Ovládací a polohovací křivkový kotouč
3	4002 713 9715	1	Spodní část
4	4002 713 3400	2	Omezovač kroků
5	4002 713 8310	2	Objímka
6	4002 713 6805	1	Matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá
	4002 710 4309	1	Cívka s provázkem □ 7, 8
7	4002 713 3015	1	Cívka
8		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 3 m
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)
9		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 3 m (B)
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)

SuperCut 40-2



Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4003 710 2140	1	Žací hlava SuperCut 40-2
			□ 1 – 17
1	4002 713 9605	1	Vrchní část
2	4002 713 6802	2	Matice s nákrůžkem
3	0000 958 0516	2	Podložka
4	4002 713 7205	2	Západka
5	4002 713 6500	2	Šroub s nákrůžkem
6	4002 713 8305	2	Objímka
7	4002 713 7300	1	Ovládací a polohovací křivkový kotouč
8	4002 713 6905	1	Synchronizační kroužek
9	4002 998 4000	1	Šroubovitá válcová pružina s prodlouženými konci
10	4002 713 6900	1	Stavěcí kroužek
11	4002 713 6910	1	Ozubený věnec
12	4003 713 6800	1	Matice s nákrůžkem M12x1,5 levotočivá
13	4003 713 9700	1	Spodní část
14	4111 716 9300	1	Kroužek
15	4002 893 1300	1	Upínací klíč
	4002 710 4300	1	Cívka s provázkem □ 16, 17
16	4002 713 3005	1	Cívka
17		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 3,75 m
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)
	0000 930 2528	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 15 m (A, B)
18		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 3,75 m (B)
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)


PolyCut2-2



0000-GXX-2524-A0

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	4008 710 2102	1	Žací hlava PolyCut 2-2 □ 2 – 3
2	4008 007 1000	1	Sada nožů (8 kusů)
3	9455 621 0570	1	Pojistný kroužek DIN471-8x0,8


PolyCut 5-3



681KT601 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4004 710 2131	1	Žací hlava PolyCut 5-3
			□ 1 – 7
1	4004 713 9601	1	Vrchní část
2	4004 713 6600	3	Čep
3	4111 007 1001	3	Sada nožů (12 kusů)
4	4004 713 9701	1	Spodní část
5	9211 260 1400	1	Matice DIN936-M12-04
6	4130 713 1501	1	Přítlačný talíř
7	4130 893 7800	1	Zástrčný trn


PolyCut 6-3



681KT602 KN


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4006 710 2110	1	Žací hlava PolyCut 6-3
			□ 1 – 7
1	4004 713 9601	1	Vrchní část
2	4004 713 6600	3	Čep
3	4111 007 1001	3	Sada nožů (12 kusů)
4	4004 713 9701	1	Spodní část
5	4006 713 6800	1	Matice s nákrůžkem
6	4140 713 1501	1	Přítlačný talíř
7	4130 893 7800	1	Zástrčný trn

PolyCut 7-3



Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	4006 710 2127	1	Žací hlava PolyCut 7-3 □ 2- 5
2	4006 710 9602	1	Vrchní část
3	4006 710 9700	1	Spodní část
4	0000 955 0801	1	Šestihranná matice M8
5	4130 893 7800	1	Zástrčný trn
6	4002 007 1000	1	Sada nožů (12 kusů)


PolyCut 20-3



681KT657 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2130	1	Žací hlava PolyCut 20-3
			□ 1 – 6
1	4002 710 9601	1	Vrchní část
2	4002 713 9700	1	Spodní část
3	4002 713 8300	2	Objímka
4	4111 710 8700	3	Šroub s nákrůžkem
5	9210 319 0900	3	Matice DIN934-M6-10
6	4111 007 1001	1	Sada nožů (12 kusů)


PolyCut 27-3



0000-GXX-5608-A0

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	4002 710 2176	1	Žací hlava PolyCut 27-3 □ 2 – 7
2	4002 713 9611	1	Vrchní část
3	4002 710 9700	1	Spodní část
4	4002 713 6801	1	Matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá
5	4002 713 8300	2	Objímka
6	4111 710 8700	3	Šroub s nákrůžkem
7	9210 319 0900	3	Matice DIN934-M6-10
8	4002 007 1000	1	Sada nožů (12 kusů)
9	4003 007 1000	1	Sada ochranného krytu □ 10
10	9074 477 4130	3	Šroub IS-P5x16


PolyCut 40-3



681KT658 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4111 710 2100	1	Žací hlava PolyCut 40-3 (C)
			□ 1 – 7
1	4111 713 9601	1	Vrchní část
2	4111 713 9701	1	Spodní část
3	4002 713 8300	2	Objímka
4	4111 716 9300	1	Kroužek
5	4111 710 8700	3	Šroub s nákrůžkem
6	9210 319 0900	3	Matice DIN934-M6-10
7	4111 007 1001	1	Sada nožů (12 kusů)


PolyCut 41-3



681KT735 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4003 710 2113	1	Žací hlava PolyCut 41-3
			□ 1 – 9
1	4003 713 9602	1	Vrchní část
2	0000 967 3730	1	Výstražný piktogram
3	4111 713 9701	1	Spodní část
4	4002 713 8300	2	Objímka
5	4003 713 6801	1	Matice s nákrůžkem M12x1,5 levotočivá
6	4005 713 6800	1	Matice s nákrůžkem M14x1,5 levotočivá
7	4111 710 8700	3	Šroub s nákrůžkem
8	9210 319 0900	3	Matice DIN934-M6-10
9	4111 007 1001	1	Sada nožů (12 kusů)


PolyCut 47-3



0000-GXX-6609-A0

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	4003 710 2117	1	Žací hlava PolyCut 47-3 ? 2 -10
2	4003 713 9606	1	Vrchní část
3	4002 710 9700	1	Spodní část
4	4003 713 6801	1	Matice s nákrůžkem M12x1,5 levotočivá
5	4002 713 8300	2	Objímka
6	4111 716 9300	1	Kroužek
7	4111 710 8700	3	Šroub s nákrůžkem
8	9210 319 0900	3	Matice DIN934-M6-10
9	4003 007 1000	1	Sada ochranného krytu □ 10
10	9074 477 4130	3	Šroub IS-P5x16
11	4002 007 1000	1	Sada nožů (12 kusů)


DuroCut 5-2



681KT842 AM

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4006 710 2131	1	Žací hlava DuroCut 5-2
			□ 1 – 9
	4006 710 2125	1	Žací hlava DuroCut 5-2 (C)
1	4006 710 9600	1	Vrchní část
2	4006 967 4604	1	Odkazový štítek
3	4002 710 4500	2	Držák
4	4006 713 8301	2	Objímka
5	4006 713 9702	1	Spodní část
6	9074 477 4135	4	Šroub IS-P5x20
7	4140 713 1501	1	Přítlačný talíř
8	4130 893 7800	1	Zástrčný trn
9	0000 930 3503	2	Žací struna ozubená Ø 2 x 195 mm 48 kusů
10		2	Žací struna kulatá Ø 1,6 x 195 mm (B)
	0000 930 2334	1	Žací struna kulatá Ø 1,6 mm x 19 m (A, B)
11		2	Žací struna kulatá Ø 2 x 195 mm (B)
	0000 930 2335	1	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 14 m (A, B)
12		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 x 195 mm (B)
	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)
13		2	Žací struna kulatá, tichá Ø 2 x 185 mm (B)
	0000 930 2416	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 14 m (A, B)
14		2	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 x 195 mm (B)
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)
15		2	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 x 195 mm (B)
	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (A, B)
16		2	Žací struna 5hranná Ø 2,4 x 195 mm (B)
	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (A, B)
17		2	Žací struna, tvar X Ø 2,4 x 195 mm (B)
	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (A, B) USA


DuroCut 20-2



681KT115 SC


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4002 710 2182	1	Žací hlava DuroCut 20-2
			□ 1 – 7, 11
	4002 710 2167	1	Žací hlava DuroCut 20-2 (C)
1	4002 713 9607	1	Vrchní část
2	4002 967 4618	1	Odkazový štítek
3	4002 710 4500	2	Držák
4	4002 713 8304	2	Objímka
5	4002 713 9703	2	Spodní část
6	4002 713 6801	1	Matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá
7	9074 477 4135	4	Šroub IS-P5x20
	4005 007 1001	1	Sada ochranného krytu (B)
			□ 8, 9
8	4005 713 4500	1	Ochranný kryt (B)
9	9074 478 3005	4	Šroub IS-P4x14 (B)
10	0000 930 3503	2	Žací struna ozubená Ø 2 x 195 mm (B) 48 kusů
11	0000 930 3504	2	Žací struna ozubená Ø 3 x 185 mm 48 kusů
12	0000 930 2335	1	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 14 m (B)
13	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
14	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
15	0000 930 2416	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 14 m (B)
16	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
17	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
18	0000 930 2640	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m (B)
19	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
20	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
21	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
22	0000 930 3410	1	Žací struna, tvar X Ø 2,4 mm x 83 m (B) USA
23	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B) USA
24	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)

DuroCut 40-4



Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4005 710 2114	1	Žací hlava DuroCut 40-4
			□ 1 – 10, 12
	4005 710 2106	1	Žací hlava DuroCut 40-4 (C)
1	4003 713 9603	1	Vrchní část
2	4005 967 4604	1	Odkazový štítek
3	4005 710 4500	4	Držák
4	4005 713 8301	4	Objímka
5	4005 713 9700	1	Spodní část
6	4003 713 6801	1	Matice s nákrůžkem M12x1,5 levotočivá
7	4005 713 6800	1	Matice s nákrůžkem M14x1,5 levotočivá
8	9074 477 4135	4	Šroub IS-P5x20
9	4005 713 4500	1	Ochranný kryt
10	9074 478 2970	4	Šroub IS-P4x10
11	0000 930 3504	4	Žací struna ozubená Ø 3 x 185 mm (B) 48 kusů
12	0000 930 3505	4	Žací struna ozubená Ø 4 x 215 mm 48 kusů
13	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
14	0000 930 2344	1	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m (B)
15	0000 930 2345	1	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 6 m (B)
16	0000 930 3605	4	Žací struna kulatá Ø 4 x 215 mm (B) 48 kusů
17	0000 930 3708		Žací struna kulatá tichá Ø 4 mm x 27 m (B)
18	0000 930 2642	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m (B)
19	0000 930 2644	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m (B)
20	0000 930 2645	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3,3 mm x 38 m (B)
21	0000 930 3343	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m (B)
22	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (B)
23	0000 930 3345	1	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 23 m (B)
24	0000 930 3411	1	Žací struna, tvar X Ø 2,7 mm x 65 m (B) USA
25	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)
26	0000 930 4302	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 21 m 3K (B)
27	0000 930 4311	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 34 m 3K (B)


FixCut 5-2



681KT767 SC

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4006 710 2117	1	Žací hlava FixCut 5-2
			□ 2 – 8, 10
1		1	Vrchní část (D)
2	4002 713 9702	1	Spodní část
3	4001 713 7200	2	Západka
4	4001 998 0400	2	Šroubovitá válcová pružina s prodlouženými konci
5	4001 713 8300	2	Objímka
6	4130 713 1600	1	Přítlačný kotouč
7	4006 713 6801	1	Matice s nákrůžkem M8
8	4140 713 1501	1	Přítlačný talíř
9		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 x 203 mm (D)
	0000 930 2310	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 x 203 mm (A, B) 50 kusů
10			Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 x 203 mm (D)
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)
11	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)


FixCut 25-2



681KT1108 SC


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4006 710 2157	1	Žací hlava FixCut 5-2
			□ 1 – 6, 10
1		1	Vrchní část (D)
2	9211 260 1350	1	Matice DIN936-M10x1LH-05
3	4002 713 9702	1	Spodní část
4	4001 713 7200	2	Západka
5	4001 998 0400	2	Šroubovitá válcová pružina s prodlouženými konci
6	4001 713 8300	2	Objímka
7	4001 710 9400	1	Tlačný kus USA, CDN
8		2	Žací struna kulatá Ø 2,4 x 203 mm (D)
	0000 930 2310	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 x 203 mm (A, B) 50 kusů
9	0000 930 2312	1	Žací struna kulatá Ø 3,3 x 203 mm (B) 50 kusů USA, CDN
10		1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 x 203 mm (D)
	0000 930 2419	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m (A, B)
11	0000 930 2422	1	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m (A, B)
12	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m (B)
13	0000 930 3344	1	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m (B)
14	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)
15	0000 930 4302	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 21 m 3K (B)
16	0000 930 4311	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 34 m 3K (B)

FixCut 31-2




4001-GKT-0000-A0

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
	4006 710 2157	1	Žací hlava FixCut 5-2
			□ 1 – 3
1	4001 710 2105	1	Žací hlava FixCut 31-2
2	4130 713 1600	1	Tlačný kotouč
3	4126 642 7600	1	Matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá
4	0000 930 2338	1	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14 m (B)
5	0000 930 2341	1	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9 m (B)
6	0000 930 2345	1	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 6 m (B)
7	0000 930 2601	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 253 m tmavě zelená (B)
8	0000 930 2626	1	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 208 m tmavě zelená (B)
9	0000 930 2645	1	Žací struna čtyřhranná Ø 3,3 mm x 38 m (B)
10	0000 930 3340	1	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m
11	0000 930 3342	1	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 38 m (B)
12	0000 930 3345	1	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 24 m (B)
13	0000 930 3410	1	Žací struna tvar X Ø 2,4 mm x 86 m (B)
14	0000 930 3404	1	Žací struna tvar X Ø 2,7 mm x 222 m (B)
15	0000 930 4300	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,4 mm x 35 m 3K (B)
16	0000 930 4301	1	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K (B)
17	0000 930 4311	1	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 36,0 m 3K (B)




Žací struny kulaté

Rozměr	Barva	Katalogové číslo	Označení
Ø 1,4 mm	Transparentní		
16 m		0000 930 2284	Žací struna kulatá Ø 1,4 mm x 16 m
Ø 1,6 mm	Modrá		
19 m		0000 930 2334	Žací struna kulatá Ø 1,6 mm x 19 m
Ø 2,0 mm	Zelená		
14 m		0000 930 2335	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 14 m
60 m		0000 930 2336	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 60 m
119 m		0000 930 2337	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 119 m
360 m		0000 930 2263	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 360 m
601 m		0000 930 2264	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 601 m
1503 m		0000 930 2575	Žací struna kulatá Ø 2 mm x 1503 m
Ø 2,4 mm	Oranžová		
14 m		0000 930 2338	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 14 m
41 m		0000 930 2339	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 41 m
83 m		0000 930 2340	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 83 m
253 m		0000 930 2246	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 253 m
420 m		0000 930 2247	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 420 m
1053 m		0000 930 2573	Žací struna kulatá Ø 2,4 mm x 1053 m
Ø 2,7 mm	Červená		
9 m		0000 930 2341	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 9 m
32 m		0000 930 2342	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 32 m
65 m		0000 930 2343	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 65 m
208 m		0000 930 2227	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 208 m
347 m		0000 930 2289	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 347 m
869 m		0000 930 2571	Žací struna kulatá Ø 2,7 mm x 869 m



Žací struny kulaté

Rozměr	Barva	Katalogové číslo	Označení
Ø 3,0 mm	Žlutá		
53 m		0000 930 2344	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 53 m
162 m		0000 930 2542	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 162 m
271 m		0000 930 2543	Žací struna kulatá Ø 3 mm x 271 m
Ø 3,3 mm	Černá		
6 m		0000 930 2345	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 6 m
19 m		0000 930 2346	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 19 m
38 m		0000 930 2347	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 38 m
137 m		0000 930 2287	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 137 m
228 m		0000 930 2290	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 228 m
573 m		0000 930 2569	Žací struna kulatá Ø 3,3 mm x 573 m
Ø 4,0 mm	Tmavě zelená		
27 m		0000 930 3607	Žací struna kulatá Ø 4 mm x 27 m



Žací struny kulaté tiché

Rozměr	Barva	Katalogové číslo	Označení
Ø 1,6 mm	Modrá		
19 m		0000 930 2415	Žací struna kulatá tichá Ø 1,6 mm x 19 m
Ø 2,0 mm	Zelená		
14 m		0000 930 2416	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 14 m
60 m		0000 930 2418	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 60 m
119 m		0000 930 2424	Žací struna kulatá tichá Ø 2 mm x 119 m
Ø 2,4 mm	Oranžová		
14 m		0000 930 2419	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 14 m
41 m		0000 930 2420	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 41 m
83 m		0000 930 2421	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 83 m
253 m		0000 930 2535	Žací struna kulatá tichá Ø 2,4 mm x 253 m
Ø 2,7 mm	Červená		
9 m		0000 930 2422	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 9 m
65 m		0000 930 2423	Žací struna kulatá tichá Ø 2,7 mm x 65 m




Žací struny kulaté tiché

Rozměr	Barva	Katalogové číslo	Označení
Ø 4 mm	Tmavě zelená		
27 m		0000 930 3708	Žací struna kulatá tichá Ø 4 mm x 27 m




Žací struny čtyřhranné

Rozměr	Barva	Katalogové číslo	Označení
Ø 2,4 mm	Oranžová		
41 m		0000 930 2640	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 41 m
83 m		0000 930 2641	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 83 m
253 m		0000 930 2612	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 253 m
420 m		0000 930 2613	Žací struna čtyřhranná Ø 2,4 mm x 420 m
Ø 2,7 mm	Červená		
32 m		0000 930 2642	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 32 m
65 m		0000 930 2643	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 65 m
208 m		0000 930 2616	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 208 m
347 m		0000 930 2617	Žací struna čtyřhranná Ø 2,7 mm x 347 m
Ø 3,0 mm	Žlutá		
53 m		0000 930 2644	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 53 m
162 m		0000 930 2619	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 162 m
271 m		0000 930 2620	Žací struna čtyřhranná Ø 3 mm x 271 m




Žací struny čtyřhranné

Rozměr	Barva	Katalogové číslo	Označení
Ø 3,3 mm	Černá		
38 m		0000 930 2645	Žací struna čtyřhranná Ø 3,3 mm x 38 m
137 m		0000 930 2622	Žací struna čtyřhranná Ø 3,3 mm x 137 m
228 m		0000 930 2623	Žací struna čtyřhranná Ø 3,3 mm x 228 m
Ø 4,0 mm	Černá		
28 m		0000 930 3611	Žací struna čtyřhranná Ø 4 mm x 28 m




Žací struny pětihranné

Rozměr	Barva	Katalogové číslo	Označení
Ø 2,4 mm	Oranžová		
48 m		0000 930 3340	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 48 m
97 m		0000 930 3341	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 97 m
291 m		0000 930 3339	Žací struna 5hranná Ø 2,4 mm x 291 m
Ø 2,7 mm	Červená		
38 m		0000 930 3342	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 38 m
77 m		0000 930 3343	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 77 m
215 m		0000 930 3303	Žací struna 5hranná Ø 2,7 mm x 215 m
Ø 3,0 mm	Žlutá		
58 m		0000 930 3344	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 58 m
203 m		0000 930 3305	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 203 m
339 m		0000 930 3306	Žací struna 5hranná Ø 3 mm x 339 m
Ø 3,3 mm	Černá		
23 m		0000 930 3345	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 23 m
46 m		0000 930 3346	Žací struna 5hranná Ø 3,3 mm x 46 m




Žací struny kulaté odměřené

Rozměr	Barva	Katalogové číslo	Označení
Ø 2,4 mm	Oranžová		
50 m		0000 930 2315	Žací struna kulatá Ø 2,4 x 203 mm
100 m		0000 930 2317	Žací struna kulatá Ø 2,4 x 203 mm
Ø 3,3 mm	Černá		
50 m		0000 930 2312	Žací struna kulatá Ø 3,3 x 203 mm
100 m		0000 930 2313	Žací struna kulatá Ø 3,3 x 203 mm
Ø 4,0 mm	Tmavě zelená		
48 m		0000 930 3605	Žací struna kulatá Ø 4 x 215 mm




Žací struny pětihranné odměřené

Rozměr	Barva	Katalogové číslo	Označení
Ø 2,4 mm	Oranžová		
50 m		0000 930 3316	Žací struna 5hranná Ø 2,4 x 203 mm
100 m		0000 930 3317	Žací struna 5hranná Ø 2,4 x 203 mm
Ø 3,3 mm	Žlutá		
50 m		0000 930 3318	Žací struna 5hranná Ø 3 x 203 mm
100 m		0000 930 3319	Žací struna 5hranná Ø 3 x 203 mm



Žací struna ozubená odměřená


Rozměr	Barva	Katalogové číslo	Označení
Ø 2,0 mm	Bronzová		
48 m		0000 930 3503	Žací struna ozubená Ø 2 x 195 mm
Ø 3,0 mm	Stříbrná		
48 m		0000 930 3504	Žací struna ozubená Ø 3 x 185 mm
Ø 4,0 mm	Zlatá		
48 m		0000 930 3505	Žací struna ozubená Ø 4 x 215 mm



Žací struny CF3 Pro


Rozměr	Barva	Katalogové číslo	Označení
Ø 2,4 mm	Vícebarevná		
35 m		0000 930 4300	Žací struna CF3 Pro Ø 2,4 mm x 35 m 3K
70 m		0000 930 4303	Žací struna CF3 Pro Ø 2,4 mm x 70 m 3K
212 m		0000 930 4313	Žací struna CF3 Pro Ø 2,4 mm x 212,0 m 3K
Ø 2,7 mm	Vícebarevná		
27 m		0000 930 4301	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 26 m 3K
55 m		0000 930 4304	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 53 m 3K
172 m		0000 930 4314	Žací struna CF3 Pro Ø 2,7 mm x 172,0 m 3K
Ø 3,0 mm	Vícebarevná		
22 m		0000 930 4302	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 21 m 3K
45 m		0000 930 4305	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 43 m 3K
134 m		0000 930 4315	Žací struna CF3 Pro Ø 3,0 mm x 134,0 m 3K
Ø 3,3 mm	Vícebarevná		
36 m		0000 930 4311	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 34 m 3K
113 m		0000 930 4316	Žací struna CF3 Pro Ø 3,3 mm x 113,0 m 3K

Vyvažovací přípravek, návody na ostření a brousicí nástroje



681KT938 KN


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	5910 850 2600	1	Vyvažovací přístroj (B)



681KT937 KN


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	0457 342 2629	1	Návody na ostření pro trojramenné vyžínací nože 250-3 (B)
2	0457 342 2631	1	Návody na ostření pro trojramenné vyžínací nože 300-3 (B)
3	0457 342 2636	1	Návody na ostření pro trojramenné vyžínací nože 350-3 (B)
4	4020 890 5500	1	Ostřicí šablona 250-3, 300-3, 350-3 (B)
5	4020 890 5501	1	Ostřicí šablona 305-2 (B)

Vyvažovací přípravek, návody na ostření a brousicí nástroje



681KT942 KN


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	0814 212 3310	1	Ploché pilník DIN7272-F 200-3
1	0814 212 3000	1	Ploché pilník DIN7272-F 200-3 s pouzdrem
2	0711 490 7860	1	Držadlo pilníku A100



681KT939 KN


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	0814 252 3356	1	Ploché pilník 150 x 16 x 2,7
2	0814 212 3310	1	Ploché pilník DIN7272-F200-3
2	0814 212 3000	1	Ploché pilník DIN7272-F 200-3 s pouzdrem
3	0811 490 7860	1	Držadlo pilníku A100

Vyvažovací přípravek, návody na ostření a brousicí nástroje



681KT940 KN


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	5605 772 5506	1	Kulatý pilník Ø 5,5 x 200 mm
2	0811 490 7860		Držadlo pilníku A100



681KT941 KN

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	5605 750 4343	1	Držák pilníku pilový kotouč dlátový zub □ 2 – 5
2	5605 752 8300	1	Omezovač kroků
3	5605 752 7700	1	Matice
4	5605 772 5506	1	Kulatý pilník Ø 5,5 x 200 mm
5	0811 490 7860	1	Držadlo pilníku A100
6	4020 893 5000		Rozvodka


Vyvažovací přípravek, návody na ostření a brousicí nástroje



681KT943 KN


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	0811 421 8971	1	Trojhranný pilník
2	0811 490 7860	1	Držadlo pilníku A100

Převravní kryt pro kovové řezné/žací nástroje



681KT100 KN


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	4116 790 3901	1	Převravní kryt Ø 350
			□ 2
2	4116 792 4300	1	Upínací třmen



681KT709 KN


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	4119 790 3906	1	Převravní kryt Ø 260
			□ 2
2	4119 792 4305	1	Upínací třmen

Přepravní kryt pro kovové řezné/žací nástroje



681KT702 KN


Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	4119 790 3901	1	Přepravní kryt Ø 225
2	4119 792 4300	1	Upínací třmen



681KT982 KN

Č.	Katalogové číslo	Množství	Označení
1	0000 790 3901	1	Přepravní kryt

KombiNářadí STIHL



KombiNářadí STIHL

Dřívější označení KombiNářadí STIHL (C)					BC- KM				FH- KM 0..90° 135°		HL- KM 30° 0-90° 135°			KW- KM (4602)		
KombiNářadí STIHL ● = povolen ○ = ergonomicky jenom částečně vhodné — = nepovolen		FS- KM ①	FS- KM ②	FSB- KM	BF- KM	BG- KM	FCB- KM	FCS- KM	FH- KM 145°	HL- KM 0°	HL- KM 145°	HT- KM	KB- KM	KW- KM (4601)	SP- KM	FBD- KM
KM 55		●	●	○	●	○	○	○	—	●	○	—	—	—	—	—
KM 56		●	●	○	●	○	○	○	—	●	○	—	—	—	—	—
KM 85		●	●	○	●	○	○	○	—	●	○	—	—	—	—	—
KM 90		●	●	○	●	○	○	○	—	●	○	—	—	—	—	—
KM 100		●	●	○	●	○	○	○	—	●	○	—	—	—	—	—
KM 110		●	●	○	●	○	○	○	—	●	○	—	—	—	—	—
KM 130		●	●	—	●	○	○	○	—	●	○	—	—	—	—	—
KM 131		●	●	—	●	○	○	○	—	●	○	—	—	—	—	—
KM 55 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
KM 56 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
KM 85 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
KM 90 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KM 91 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KM 94 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KM 100 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KM 110 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KM 111 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KM 130 R		●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	⑨
KM 131 R		●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
KMA 130 R		●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

① s žacím nožem na trávu nebo dvouramenným vyžínacím nožem

② s žací hlavou

③ prodlužovací tyč (uhlíkové vlákno, 1 m): povolena pro HT-KM a HL-KM

④ prodlužovací tyč (ocel, 1 m): povolena pro HT-KM a HL-KM

⑤ prodlužovací tyč (ocel, 0,5 m): povolena pro HT-KM, HL-KM a SP-KM

⑥ úhlová převodovka: povolena pro HT-KM a HL-KM 0°


⑦ pro KM 130 R s papírovým vzduchovým filtrem a otáčkami deregulace 9500 ot/min je povolen jen FCS-KM s flexibilní hnací hřídelí

⑧ již se nedodává

⑨ dřívější prodejní název

⑦ FBD-KM je povolen jen pro KM 130 R s papírovým vzduchovým filtrem a otáčkami deregulace 9500 ot/min

KombiNářadí pro stroje s dělitelnou tyčí



KombiNářadí pro stroje s dělitelnou tyčí

Dřívější označení: STIHL montáž (C)							FCS	(FC) FCB	FH	HL 0°	HL 30° 0..90°	HT		KW- (4602)	
Dřívější označení: KombiNářadí STIHL (C)					BC- KM				FH- KM 0..90° 135°		HL- KM 30° 0..90° 135°			KW- KM (4602)	
KombiNářadí STIHL ● = povolen ○ = ergonomicky jenom částečně vhodný — = nepovolen		FS- KM ①	FS- KM ②	FSB- KM	BF- KM	BG- KM	FCS- KM	FCB- KM	FH- KM 145°	HL- KM 0°	HL- KM 145°	HT- KM	KB- KM	KW- KM (4601)	SP- KM
FS 55 T		●	●	○	●	○	○	○	●	—	○	—	—	—	—
FS 85 T		●	●	○	●	○	○	○	●	—	○	—	—	—	—
FS 55 RT		—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●
FS 85 RT		—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●
FR 85 RT		—	●	●	—	●	●	●	—	○	—	●	—	—	—
FR 130 T		—	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	—	—	—
FS 55 RT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FS 85 RT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FR 85 RT		●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	—	—	—
FR 130 T		●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	—	—	—
FR 131 T		●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	—	—	—

① s žací nožem na trávu nebo dvouramenným vyžínacím nožem

② s žací hlavou

③ prodlužovací tyč (uhlíkové vlákno, 1 m): povolena pro HT-KM a HL-KM

④ prodlužovací tyč (ocel, 1 m): povolena pro HT-KM a HL-KM

⑤ prodlužovací tyč (ocel, 0,5 m): povolena pro HT-KM, HL-KM a SP-KM


⑥ úhlová převodovka: povolena pro HT-KM a HL-KM 0°

⑦ pro KM 130 R s papírovým vzduchovým filtrem a otáčkami deregulace 9500 ot/min je povolen jen FCS-KM s flexibilní hnací hřídelí

⑧ již se nedodává

⑨ dřívější prodejní název

Adaptéry pro stroje STIHL



0000-GXX-3867-A0

Dřívější označení: Montáž (C)		BC 35 (BC)		FH 0-90° 135°	HL 0°	HL 30°	HL 0-90° 135°				KW (4602)			
Adaptér STIHL ● = povoleno ○ = ergonomicky jenom částečně vhodné — = nepovoleno		BF	FCS	FH 145°	HL 0°		HL 145°	FS ①	FS ②	HT		SP	SP 10	SP 20
FS 85 ④		●	○	●	—	○	○	●	●	—	—	—	—	—
FS 90		●	○	●	—	○	○	●	●	—	—	—	—	—
FS 91		●	○	●	—	○	○	●	●	—	—	—	—	—
FS 100, 110		●	○	●	—	○	○	●	●	—	—	—	—	—
FS 111		●	○	●	—	○	○	●	●	—	—	—	—	—
FS 120, 200		●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
FS 130		●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
FS 131		●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
FS 240, 250		●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
KA 120		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—


Adaptéry pro stroje STIHL

Dřívější označení: Montáž (C)		BC 35 (BC)		FH 0–90° 135°	HL 0°	HL 30°	HL 0–90° 135°				KW (4602)			
Adaptér STIHL ● = povoleno ○ = ergonomicky jenom částečně vhodné — = nepovoleno		BF	FCS	FH 145°	HL 0°		HL 145°	FS ①	FS ②	HT		SP	SP 10	SP 20
FC 95, 110		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
FC 111		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
FH 75		●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	①	●	—
FR 85		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	①	●	—
FR 350, 410, 450		●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
FR 460, 480		●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
FS 85 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①	●	—
FS 90 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FS 91 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FS 100 R, 110 R		②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
FS 111 R		③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
FS 120 R, 200 R		●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
FS 130 R		●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—
FS 131 R		●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—
FS 240 R, 250 R		●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
FT 100		—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
HL 75		●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	①	●	—
HL 75 K		—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	①	●	—
HL 95, 100		●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—
HL 95 K, 100 K		—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—
KA 85 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①	●	●
KA 120 R		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	①	●	●
KR 85		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	①	●	—
KW 85		●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—
SP 81		●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	—

Adaptéry pro stroje STIHL

Dřívější označení: Montáž (C)		BC 35 (BC)		FH 0–90° 135°	HL (0°)	HL 30°	HL 0–90° 135°				KW (4602)			
Adaptér STIHL ● = povoleno ○ = ergonomicky jenom částečně vhodné — = nepovoleno		BF	FCS	FH 145°	HL 0°		HL 145°	FS ①	FS ②	HT		SP	SP 10	SP 20
FC 95, 110	 002BA/002 K	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
FC 111		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
FH 75		●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	①	●	—
FR 85		●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—
FR 350, 410, 450		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
FR 460, 480		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
FS 85 R		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	①	●	—
FS 90 R		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	①	●	●
FS 91 R		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	①	●	●
FS 100 R, 110 R		②	②	②	②	②	②	—	②	②	②	②	②	●
FS 111 R		②	②	②	②	②	②	—	②	②	②	②	②	●
FS 120 R, 200 R		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
FS 130 R		●	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●	—	●
FS 131 R		●	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●	—	●
FS 240 R, 250 R		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
FT 100		—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
HL 75		●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	①	●	—
HL 75 K		—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	①	●	—
HL 91 K		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	●	—
HL 92		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—
HL 94		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—
HL 95, 100		●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—
HL 95 K, 100 K		—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—
KA 85 R		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	①	●	●
KR 85		●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	①	●	—
KW 85		●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	①	●	—
SP 81		●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	—

Adaptéry pro stroje STIHL

Dřívější označení: Montáž (C)		BC 35 (BC)		FH 0–90° 135°	HL 0°	HL 30°	HL 0–90° 135°				KW (4602)			
Adaptér STIHL ● = povoleno ○ = ergonomicky jenom částečně vhodné — = nepovoleno		BF	FCS	FH 145°	HL 0°		HL 145°	FS ①	FS ②	HT		SP	SP 10	SP 20
HL 75		—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	①	●	—
HL 75 K		—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	①	●	—
HL 92 K		—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—
HL 94 K		—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—
HL 95, 100		—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	●	—
HL 95, 100 K		—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—
HT 70		—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	①	●	—
HT 75		—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
HT 100		—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	●	—
HT 130		—	—	—	②	—	—	—	—	●	—	●	—	—
HT 101, 131		—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
SP 90		—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—
SP 92		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
SP 81		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	①	●	—

① s žací nožem na trávu nebo dvouramenným vyžínacím nožem

② s žací hlavou

③ úhlová převodovka: povoleno pro HT a HL 0°

④ nepovoleno pro FS 85 od výrobního čísla 1 49 709 301 do 1 53 148 868 a FS 85 RX

⑤ již se nedodává


⑥ dřívější prodejní název

① povoleno jen od výrobního čísla 1 62 850 000, 2 63 970 000, 3 60 420 000

② nepovoleno pro FS 100 RX, 110 RX

③ nepovoleno pro FS 111 RX





MultiNástroje pro STIHL MM 55, 56



681KT882 KN

• = povoleno - o = ergonomicky jenom částečně vhodné — = nepovoleno		BF-MM	BK-MM	FC-MM	FS-MM	MF-MM	RL-MM	KB-MM	KW-MM
Poloha převodovky závislá na MultiNástroji		•	•	•	—	•	•	—	—
		—	—	—	—	—	—	•	•
		—	—	—	•	—	—	—	—

MultiNástroje pro STIHL MM 55, 56

• = povoleno - o = ergonomicky jenom částečně vhodné — = nepovoleno		BF-MM	BK-MM	FC-MM	FS-MM	MF-MM	RL-MM	KB-MM	KW-MM
Použití ochranného krytu závislé na MultiNástroji	 4601 713 4500	•	•	•	—	—	•	—	•
	 4601 710 8100 681KT438 KN	•	•	•	—	—	•	—	•
	 4601 007 1009	—	—	—	—	•	—	•	•
	 4144 710 8117 681KT883 KN	—	—	—	•	—	—	—	—

Vysvětlivky ke znakům:

- = v něm obsažený obrázek č.
- = povoleno
- (•) = povoleno pouze pro kruhovou trubkovou rukojeť s omezovačem kroků
- = nepovoleno
- (A) = není vyobrazeno
- (B) = jen zvláštní příslušenství
- (C) = výrobce již nedodává
- (D) = jednotlivě žádný náhradní díl
- Ø = průměr

tschechisch/německy

0456 681 1001.VA4.A19

Tištěno na papíře běleném bez chlórů